



ESTADO DE RORAIMA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
SEÇÃO DE VISTÓRIAS E PARECERES
Prevenção, salva vidas e patrimônios

AUTO DE VISTORIA Nº 0405/CIPI/2018

Regularização do Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Emergência
Lei Complementar nº 082, de 17/12/2004
Normas Técnicas do CBMRR

Visto,

ANDERSON CARVALHO DE MATOS - CEL QOCBM
Diretor de Prevenção e Serviços Técnicos do CBMRR

Emissão	Processo Técnico	C.A.P	Área vistoriada (m²)
28/08/2018	0815042018	46/2018	55,35
Razão Social		Nome de fantasia	CNPJ/CPF
ALMEIDA & CORREIA LTDA		DISTRIBUIDORA BOAVENTURA	29.047.505/0001-93
Endereço			
TV DOS MACUXIS, 3887 SALA 01, EQUATORIAL, BOA VISTA - RR			
Solicitante		Telefone para contato	e-mail
ORLANILSON DA SILVA CORREIA		(95) 98103-3142	--
CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO			
Grupo	Ocupação	Divisão	Descrição
C	COMERCIAL	C-2	REVENDE DE GLP
Carga incêndio	Risco	ART de manutenção	Responsável técnico
400 MJ/m²	MÉDIO	--	--
Público sentado		Público em pé	Público total
--		--	--
Sistemas de prevenção contra incêndio e emergência existentes na edificação			
SAÍDA DE EMERGÊNCIA; EMERGÊNCIA; SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES.			
Validade	Nulidade do AVCB		
14/05/2019	Quaisquer alterações nas instalações, dos materiais e equipamentos exigidos, contrariando o caput do Art. 3º do CEPCIE, concernentes aos sistemas de proteção contra incêndio e emergência acima especificados, ou ainda, que os equipamentos de prevenção/proteção estiverem vencidos.		
MANIPULAÇÃO, ARMAZENAMENTO, COMÉRCIO E UTILIZAÇÃO DE GLP			
Classe	Vasilhame	Quantidade	Kg
2 X II	(X) P 13 (--) P 45 (--) P 190	240	3.120
			Legislação
			NT Nº 028/CBMRR/05 CIRCULAR Nº 002/DPST/10

Informações complementares

1. O proprietário deverá solicitar nova vistoria **30 (trinta) dias antes** do vencimento do presente AVCB.
2. Este AVCB deverá ser afixado em local visível, sendo passível de notificação a inobservância deste item.
3. As saídas de emergência deverão ser mantidas desobstruídas e sinalizadas.
4. Este Auto de Vistoria atende exclusivamente as medidas mínimas de proteção contra incêndio e pânico na referida edificação, não excluindo a obrigatoriedade das documentações dos demais órgãos fiscalizadores.
5. Este AVCB não autoriza a comercialização e/ou armazenamento de quaisquer tipos de fogos de artifícios.



FRANCISCO SILVA CARVALHO - 2º SGT QEPBM
Vistoriador do CBMRR

FRANCISCO EDSON DA SILVA COSTA - 1º TEN QOCBM
Chefe da Seção de Vistorias do CVAP/DPST